



Fernsteuerungen für luftgekühlte Argon-Laser

Für Anwendungen bei denen keine externe Steuerung des Laserstroms oder der Lichtleistung zur Verfügung stehen, bieten wir Fernsteuerungen mit limitierter Funktionskontrolle für unsere Laser-Netzgeräte an. Diese Einheiten besitzen eine Anzeige für die momentane Lichtleistung oder den aktuellen Betriebs-Röhrenstrom.

Die Steuerung mit analoger Meteranzeige für die Netzgeräte PS-9700 und PS-8100 kann über Kabel oder direkt mit der Stromversorgung verbunden werden.

Merkmal	Remote-1	Remote-2	
Strom/ Licht Anzeihe	Analog Meter	LCD Display	
Anzeige Leuchten	Standby		
	Operation		
	Interlock		
Steuerung (schaltbar)	Current/ Light	Current	Light
	Standby	Standby	Standby
	Operation	Operation	Operation
Interlock intern	Schlüssel	Schlüssel	
Interlock extern		Frontanschluss	
Verbindung zum Laser	direkt	direkt	
	Kabel		